

Asrock Z590M-ITX/AX und die GPU - läuft mit Umwegen

Beitrag von „Bandit“ vom 29. Juni 2021, 20:13

Mit BigSur neu installieren ist es nicht getan

Welche Ausgänge hat das neue Mainboard?

Hat sich da was geändert von HDMI auf Displayport?

Ich denke die Ports müssen neu gepatcht werden mit Hackintool.