

AMD RADEON RX 5700

Beitrag von „Raptortosh“ vom 30. Juni 2021, 17:14

Auf dem letzten Screenshot von dir sehe ich, dass FakeSMC / VirtualSMC nicht geladen ist, ansonsten gäbe es "DSMOS has Arrived".

Die Clover Version in deiner EFI ist von 2019, bei Catalina gab es bei 10.15.4 Änderungen am kernel, welche Probleme mit der Kext injection verursachten.

Du könntest deine EFI versuchen zu fixen (Clover 5119), aber dort sind keine Files unter ACPI/Patched - eine SSDT-EC wird so gut wie immer benötigt.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, eine fertige EFI, wie von [apfel-baum](#) verlinkt, zu verwenden.

Eine neue EFI zu erstellen, macht erst dann Sinn, wenn du einmal macOS booten kannst, ohne tust du dir etwas schwerer (wenn du auch kein Windows hast).

Wenn das dein Board ist, würde ich dir empfehlen, diese EFI zu übernehmen, diese wäre sowohl aktuell (inkl. Big Sur Support), als auch gut angepasst + OpenCore: [Asus Maximus XI Hero](#)