

BCM943602cs Bluetooth funktioniert nach längerer Ruhezeit nicht mehr

Beitrag von „pebbly“ vom 30. Juni 2021, 21:32

Naja, wie soll ich denn die USB Ports anders deklarieren? Bluetooth ist am internen USB 2.0 Port dran und auch als Internet Port deklariert.