

BCM943602cs Bluetooth funktioniert nach längerer Ruhezeit nicht mehr

Beitrag von „pebbly“ vom 1. Juli 2021, 08:03

Nice catch! Allerdings ist Bluetooth ja an einem internen USB 2.0 Port und USB Power dürfte nur USB 3.x Ports (bzw. deren Anteil) betreffen.

Ich habe mal die Parameter aus meiner USB Kext genommen und teste es. Aber die Werte sind in der SSDT und im Kext gleich, gehe also davon aus, dass es keinen Einfluss haben wird.