

iMovie verursacht keine Last auf der GraKa Radeon RX5700


Beitrag von „macdream“ vom 1. Juli 2021, 08:29

[CMMChris](#) [at](#)

Sidecar läuft jetzt wieder! Was war die Ursache?

Ich habe von meiner BigSur SSD (Backup) gebootet, und auch dort einen Blackscreen bei Sidecar. Es konnte also nichts mit irgendwelchen Änderungen an der Config zu tun haben. Dann kam mir der Gedanke an eine BIOS Einstellung die ich vor einiger Zeit geändert habe. Um Red Dead Redemption 2 unter Windows zum Laufen zu bekommen, musste ich die IGPU von **EIN** auf **AUTO** setzen und habe keine Nachteile im MacOS bemerkt, allerdings habe ich den Videoschnitt leider nicht probiert. Auch alle Features von Sidecar (bis auf den Blackscreen) funktionierten und Sidecar als zweiten Monitor nutze ich eigentlich nicht. So blieb die fehlende Videobeschleunigung bis gestern unbemerkt. 🤔

Nachdem ich nun die IGPU wieder auf EIN gesetzt habe, klappt alles wieder wie gewohnt: iMac19,1 mit Sidecar, ohne DRM, mit Videobeschleunigung (allerdings nur über die IGPU):



Das führt mich wieder zu meiner Frage, ob man mit dem iMac19,1 SMBIOS auch die GraKa für die Videobeschleunigung aktivieren kann ?

Oder geht das mit dem DRM Problem einher und klappt nur mit iMacPro1,1?

Edit:

[CMMChris](#) "Wenn [Video Beschleunigung](#) tot ist sollte Sidecar aber auch nicht laufen"

Du hast vollkommen Recht, ich bin dem Trugschluss aufgesessen, dass wenn die anderen Features in Verbindung mit dem iPad funktionieren, auch die Bildschirmfunktion klappt. Das war leider falsch!