

Acer Spin 5 (SP513-51)

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 1. Juli 2021, 09:53



- Acer Spin 5 SP513-51
- Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz
- Kaby Lake-U
- Intel HD Graphics 620
- Touchscreen
- WIFI/BT DW1560 (ausgetauscht)
- OpenCore
- macOS Catalina

Es funktioniert alles, auch der Touchscreen.