

# **BCM943602cs Bluetooth funktioniert nach längerer Ruhezeit nicht mehr**

**Beitrag von „G.com“ vom 1. Juli 2021, 16:20**

Meine Vermutung bleibt bestehen. Da es nur im Derp Sleep passiert, gehe ich davon aus das im S3 deine USB Power abgeschaltet wird oder das Modul die BT Karte kappt.

Ob man das fixen kann, keine Ahnung.

Hast Du eine BT LeD auf der Karte? Ist die im Derp Sleep noch an? Wäre ein Indiz.