

BCM943602cs Bluetooth funktioniert nach längerer Ruhezeit nicht mehr

Beitrag von „pebbly“ vom 1. Juli 2021, 19:18

Ja da ist eine LED dran und ja, die leuchtet auch durchgehend. Primär würde ich ja über die Energie Einstellungen im BIOS gehen, aber da finde ich nichts, was passend wäre. Das gute mit der LED müsste ja sein, dass ich einfacher validieren kann, ob ein Fix funktioniert.

Aktuell habe ich folgende Änderung im BIOS gemacht:

- PCI Express Native Power Management aktiviert und auf ASPM OS Controller (Enabled) geändert
- USB Power Delivery in Soft Off State S5 deaktiviert
- ErP Ready Enabled S5