

# Asrock Z590M-ITX/AX und die GPU - läuft mit Umwegen

Beitrag von „hackmac004“ vom 1. Juli 2021, 20:12

Ich gehe davon aus, dass du durch den mainboard Wechsel einen anderen framebuffer patch brauchst. Die Sucherei danach könntest du dir mit Hilfe der Karte ersparen. Die würde sogar von BigSur unterstützt werden.

Ich bin grad nicht auf dem Stand mit welcher EFI du gerade hantierst, aber um zu schauen, ob die EFI passt, trag mal nur dies hier bei den DeviceProperties ein.

- DeviceProperties	Dictionary	⌘ 2 Schlüsse/Wert-Paare
- Add	Dictionary	⌘ 1 Schlüsse/Wert-Paare
- PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	⌘ 1 Schlüsse/Wert-Paare
- AAPL,ig-platform-id	Daten	⌘ 4 Bytes: 12345678
- Delete	Dictionary	⌘ 0 Schlüsse/Wert-Paare

Damit bekommst du auf jedenfall ein Bild im vesa mode.

Später kann man dan noch versuchen den richtigen patch zu finden.