

# Mainboard Chipsatz bei Hackintoshs

**Beitrag von „grecedrummer“ vom 2. Juli 2021, 17:19**

hatte einige Asrock Hackis erstellt und musste feststellen, dass nur die aktuellsten BIOS mit geforderten Settings MacOS geladen hatten.

Ja, manche waren zickig, aber dafür gibt es Lösungen die ich immer mache wenn MacOS nicht wollte:

1. Linux über USB im Livesystem starten und arbeiten, wenn es nicht abstürzt dann geht's weiter....
2. Win10 installieren auf freie SSD keine anderen Platten, wenn es hier auch geht dann geht's weiter...
3. Im Netz zum besagten Board Infos holen für Hackintosh, die neueste Version opencore samt Kexte, darauf der Hinweis, immer an der Anleitung von Dortania halten, dann klappt die Installation!

Hatte auch vom Z490 die efi übernommen, nur das Z590 Vision D hat extrem viel mehr Hardware die auch anders angesteuert werden muss / kann, sowie USB Mapping dass mich zum Wahnsinn getrieben hatte. Immer noch werkle ich für meine bedürfnisse die Settings zwischen macpro 1.1 oder macpro 7.1 oder imac20,2 irgendwie gefällt mir der macpro7.1 in der haptic des Systemes, besser das ich die Radeon 5700 ohne WEG nutze. Wenn du nur igpu nutzt solltest auf imac20,1 oder 20,2 bleiben.