

Big Sur 11.1 mit opencore - USB audio device (presonus studio 1824c) ruckelt immer dann, wenn etwas passiert (z.B. Programm öffnen)

Beitrag von „dschaek“ vom 2. Juli 2021, 19:29

Das Problem wurde mit Big Sur 11.4 behoben.

Laut einem tony-mac Thread lag es anscheinend an der Kombination X299 + Radeon VII.