



02040A00 -> 0x6

03060000 -> 0x7

FF000000 ist ein dummy, nicht, wie in den notizen evtl. edp.

ein erster port mit portnummer 0x0 wäre 00000800, den gibts in deiner ig-platform-id gar nicht, da fängts mit 0x5 /01050900 an.

die dann folgenden zahlen sind der typ des anschlusses:

00040000 ist jeweils displayport oben im skylake-fb-treiber, und auch in der id, die du nutzt.

der patch für den internen greift übrigens, im ioreg steht jetzt bei framebuffer@0 als typ 02000000.

soooo... und jetzt muss ich mal drüber nachdenken, wie wir dem biest jetzt die korrekte anschlusskonfiguration überhelfen können, und was in dem fall überhaupt eine korrekte anschlusskonfiguration ist.

das dock bleibt bitte solange aussen vor, erstmal gucken wir nach den anschlüssen am gerät direkt.