

Neustart nach Ruhezustand (Fujitsu E420 / D3230-A1)

Beitrag von „penguin3003“ vom 8. Juli 2021, 22:38

Ich habe es mittlerweile geschafft, das Problem zu lösen. [anonymous writer](#) hatte mit einem C720 ein ähnliches Problem, welches sich durch das Aktivieren von "DisableRtcChecksum" beheben ließ.

Der einzige Unterschied zwischen dem P720 und dem E420 ist der Netzwerk-Chip, welcher bei dem E420 eine Realtek RTL8111 ist.

Mit diesem Wissen habe ich mir die [EFI von BitBucket heruntergeladen](#), IntelMausiEthernet.kext mit RealtekRTL8111.kext ausgetauscht, die config.plist angepasst, ein neues SMBIOS generiert und siehe da, der Computer funktioniert einwandfrei mit Big Sur.