

Bluetooth Pairing funktioniert nicht (Logitech MX MAster und AX200)

Beitrag von „wolpers“ vom 10. Juli 2021, 11:07

Hallo zusammen, in meinem mittlerweile ansonsten wunderbar funktionierenden Hackintosh bekomme ich einfach keine Kopplung zwischen dem Intel AX200-Bluetooth-Chip und weder der MX Master 2 noch der MX Master 3 von Logitech hin. Das Wifi über den selben Chip funktioniert dank Heliport wunderbar. Die beiden Bluetooth-Mäuse werden zwar sogar erkannt, aber die Kopplung / das Pairing funktioniert nicht. Ich bilde mir ein, ganz kurz ein "connected" zu sehen, aber wirklich verbunden ist da nix, was auch die munter weiterblinkende LED der Maus signalisiert. Hat von euch einer Idee, was da schief läuft?