

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „ende4711“ vom 11. Juli 2021, 10:06

[Zitat von ende4711](#)

Bekomme gerade nicht das iPad Pro M1 mit USB C verbunden mit Big SUR, wie es scheint wird ein Thunderbolt Anschluss benötigt einfach USB C geht nicht... mehr.. Dann sollte ich doch auf Monterey umsteigen...

Hat jemand bereits Erfahrung mit M1 IPad Pro und Thunderbolt auf Monterey?

zur Info: Nur mit Apple Original Thunderbolt Kabel konnte ich in Monterey die Verbindung aufbauen. Mit allen anderen USB C Kabel ging es nicht mit Monterey. Hot Plug-in geht nicht muss vorab zum Booten angesteckt sein.