

## **Achtung: AppleALC.kext version 1.6.2 lädt nicht!**

**Beitrag von „Tom909“ vom 13. Juli 2021, 18:17**

Ich hab mir deine Config mal angeschaut weil ich die letzten Tage eh mich mit OC und Configs rumgeschlagen habe. Du hast keine IRQ Conflicts oder sowas die man Patchen muss? Mein Sound auf dem IVY Board z.B. lief erst durch irq Patches an. Ich weiß nicht ob Dir eventuell Patches fehlen, ich lese mich mal in deinen Chipsatz ein und schaue ob da eventuell was fehlt bei Dir. Denn von der Reihenfolge was ich lese und wenn die aktuellsten Kext Files nutzt und dein OC 7.1 komplett mit der neuesten OC Basis aufgebaut hast, sollte es in deinem Fall eigentlich funktionieren.