

Radeon 7 (VegaVII) & BigSur 11.4 laggy.

Beitrag von „kaneske“ vom 13. Juli 2021, 19:56

Wenn du des Englischen etwas mächtig bist, ist das einfach zu verstehen:

<https://github.com/USBToolBox/tool>

Readme.md gibt alles wieder was du zum To-Do beachten musst bei der Erstellung.

Danach die UBTMap.Kext und die USBToolBox.Kext in deine EFI einbinden unter „Kexts“ und ggf in OC(?) aktivieren.

USBInjectAll und der Portmap Quirk von OC(?) müssen vorher raus.

15(!) Ports Maximal pro Controller, USB 2.0&3.0 an einem Port sind 2 Ports, USB 2.0/3.0 only jeweils 1 Port,

„Wähle mit Bedacht junger Jedi“