

**In Arbeit**

## **BigSur und Firewire-Audiointerfaces - gibt es einen workaroud ?**

**Beitrag von „bramwarner“ vom 14. Juli 2021, 11:59**

Nachdem Big Sur jetzt fast durch ist, lege ich hier meine gemachten Erfahrungen dar. (**Treiber 3.40**)

Kurz und knapp: Hier funktioniert das RME **Fireface 800** reproduzierbar nur mit **Big Sur 11.2.3**. Mit allen anderen Versionen funktioniert es nicht!

(Entweder kein Sound oder Odb digitales Rauschen auf allen Kanälen).

Was nicht half:

- Austausch der Firewire Karten
- andere OC Versionen

Auch folgendes zeigte keinen Erfolg:

- boot into recovery mode
- open Terminal
- run the kernel extension panic medic boot command by typing:

```
kmutil trigger-panic-medic --volume-root /Volumes/YOUR_HD_DRIVE_NAME
```

- Reboot into normal mode
- Go to Security&Privacy and allow all items currently not allowed.
- It might be necessary to install the RME driver again to trigger a next consent entry notice. If you reinstall make sure not to click reboot too early., first finish the driver installation and the Security&Privacy request.

Bei Gelegenheit mache ich mit den Monterey Betas weiter und ergänze dann hier.

**Edit 18.08.:** Vollständige Funktionalität des FF800 mit Monterey Beta 1- 4 (OC 0.68)

Edit 12.10.: Vollständige Funktionalität des FF800 mit Monterey Beta 9 (OC 0.74)