

In Arbeit

Fujitsu P400 MT startet macOS nicht

Beitrag von „griven“ vom 15. Juli 2021, 07:29

Thunderbolt klappt generell und grundsätzlich auch nur wenn das Mainboard selbst auch Thunderbolt unterstützt sprich das Board muss schon die "Gene" dazu haben was wohl rein historisch frühestens ab der 9er Serie der Fall sein dürfte. Von daher [Max](#) spar Dir das Geld für die Thunderbolt Karte lieber wäre in Deinem Fall nämlich rausgeschmissenes Geld...