

# **Fujitsu-A556 - diverse Probleme (WiFi/BT/updates)**

**Beitrag von „floris“ vom 15. Juli 2021, 14:38**

Habe oben genanntes Gerät. Hat eine SSD mit BS und Mojave Partition.

Updates unter BigSur gehen nicht - da gibt es ein CSR setting im NVRAM welches ich geändert habe, aber ohne Effekt. Was da tun?

Die WifiBluetooth Karte ist eine Intel 8260NGW

Unter Bigsur geht BT nicht. WiFi funktioniert. Wenn der BT Kext Injector geladen wird, crashed der Kernel beim Boot.

Unter Mojave geht BT. WiFi nicht.

Grüsse Florian