

Fujitsu-A556 - diverse Probleme (WiFi/BT/updates)

Beitrag von „floris“ vom 15. Juli 2021, 18:10

Gehen tut es nicht.


So sieht das jetzt bei mir aus. (NVRAM RESET durchgeführt)



UID	Key*	Value	Type
AD1E0E5-38C7-4ABA-9CC8-4BCCAB838C14	SystemAudioVolume	46	DATA
AD1F0A02-38C7-4ABA-9CC8-4BCCAB838C12	boot-args	-v keepyms=1 debug=0x100 akib=3	STRING
AD1F0A02-38C7-4ABA-9CC8-4BCCAB838C12	run-efi-updater	No	STRING
7C438719-4D14-4888-AB8D-FE4198634F82	csr-active-config	FF0F0000	DATA
7C438719-4D14-4888-AB8D-FE4198634F82	prev-lang:kbd	en-US:0	STRING



UID	boot-args
AD1E0E5-38C7-4ABA-9CC8-4BCCAB838C14	csr-active-config
AD1F0A02-38C7-4ABA-9CC8-4BCCAB838C12	
7C438719-4D14-4888-AB8D-FE4198634F82	



UID	boot-args
AD1E0E5-38C7-4ABA-9CC8-4BCCAB838C14	csr-active-config
AD1F0A02-38C7-4ABA-9CC8-4BCCAB838C12	
7C438719-4D14-4888-AB8D-FE4198634F82	