

Erledigt

VoodooHDA rauscht (ALC887)

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 28. Juni 2013, 12:08

Das Update habe wie wie IBM beschrieben hat, gemacht.

AppleHDA und die neue VoodooHDA installiert - Neugestartet (ohne KP)

Natürlich das ganze mit rauschen.

Dank UnderConstruction ist das jetzt auch weg und die KP sind auch weg

