

Nvidia NVS 510 funktioniert nicht mehr mit Big Sur

Beitrag von „hackopti2“ vom 18. Juli 2021, 15:05

na das wär ja was - 4 Std. umsonst 😊
ich teste..

negativ:

```
"panic(cpu 1 caller 0xffff7fbfab16b): \"virtual bool  
IOAccelLegacyDisplayMachine::display_mode_did_change(uint32_t): Uninitialized NVIDIA GPU driver  
returns  
false\"@VAppleInternalVBuildRootVLibraryVCachesVcom.apple.xbsVSourcesVIOAcceleratorFamily_kextsVIOAccelerat
```

sowohl mit einer Headless IGPU als auch deaktivierter GPU. Der Installer hängt, das laufende System startet beim Booten einfach neu.

Muss ich irgendwas reinitialisieren, NVRAM?