

Nvidia NVS 510 funktioniert nicht mehr mit Big Sur

Beitrag von „mark176“ vom 19. Juli 2021, 08:17

Bei mir hängt die Catalina Installation auch bei dem selben Fehler (Bild 2 von Dir) fest:

```
glOScreenlockState 3, hs 0, bs 0, now 0 sm 0x0
```

```
dll_attach_Flowswitch_nexus: en0 9000 1500
```

hat hierfür jemand eine Idee was das sein könnte?

Die Installation muss ich gerade mit der iGPU und einem VGA-Anschluss vornehmen..