

Nvidia NVS 510 funktioniert nicht mehr mit Big Sur

Beitrag von „mark176“ vom 19. Juli 2021, 08:46

Meine Hardware hab ich im gestrigen Thread beschrieben (ist leider etwas länger der Beitrag von mir):

[Fragen zur Installation von Catalina auf einem Lenovo Thinkcentre S510 \(10KW Tower\).](#)

Bin jetzt auf 2 möglich Fehlerquellen gestoßen, der VGA Anschluss könnte es sein (hab noch eine DP Anschluss, dafür werde ich mir heute erstmal ein Kabel bestellen (DP auf HDMI Adapterkabel).

Ansonsten klingt eine Lösung auf der Seite ganz gut (glaube ich müsste was mit Framebuffer oder so ändern, wobei nur Fälle beschrieben werden mit mehr oder weniger als 2 Bildschirmanschlüssen der iGPU - Anschlüsse sind ja VGA und eben Displayport.

<https://leeyr.com/268.html>