

VT-d=On: PCI-e NIC funktionsuntüchtig mit 32GB RAM. NIC läuft jedoch mit 16GB RAM.

Beitrag von „atl“ vom 20. Juli 2021, 12:31

VT-d wird auch für Thunderbolt-Support unter Big Sur. Die Lösung für dieses Problem habe ich im Tomatenforum gefunden. Die notwendigen Stichworte sind SSDT-DMAC und SSDT-DMAR. Ich bin leider unterwegs und kann deshalb im Moment nicht mehr dazu schreiben.