

# **Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000**

**Beitrag von „umax1980“ vom 22. Juli 2021, 10:50**

Es wäre zu klären, ob ein reiner CMOS Reset den erwünschten Erfolg der Kennworrücksetzung bringt.

Das scheint mir nicht so einfach zu gehen!

Um was für einen Laptop handelt es sich hier denn im Detail?