

Erledigt

BlueToolFixup.kext funktioniert mit Monterey hervorragend, mit Big Sur nicht (Dual-System Problem)

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 23. Juli 2021, 11:08

Moin zusammen,

ich nutze mit meinem Thinkpad ein Dual-Boot System mit Big Sur und Monterey. Der Bluetoothinjector.kext funktioniert nicht mehr mit Monterey, also diesen gegen den BlueToolFixup.kext ausgetauscht. Jetzt kommt die Krux: Mit dem BlueToolFixup.kext funktioniert das Bluetooth unter Big Sur nicht. Acidanthera schreibt zum BlueToolFixup.kext folgendes:

Zitat

BlueToolFixup.kext

Required for macOS 12 or newer, as in macOS 12 Apple has changed parts of the Bluetooth stack from kernel-space to user-space as detailed in [here](#) and [here](#). Requires Lilu 1.5.4+

Do not use it with BrcmBluetoothInjector for macOS 12 or newer.

Liegt das jetzt einzig an meiner Hardware / EFI-Kombination? Oder muss ich mit zwei EFI's arbeiten um den jeweiligen passenden Kext für das eine, oder das andere System zu benutzen?

Verbaut ist ein Dell DW1830 Wireless-LAN / Bluetooth-Combo mit dem Chipsatz BCM43602.

Grüße