

USB-Mapping ASUS Prime Z390-A

Beitrag von „parazit“ vom 27. Juli 2021, 18:34

Hallo Leute,

seit dem Umstieg auf OC von Clover, funktionieren bei mir leider nicht alle USB Ports. Jetzt versuche ich schon seit Stunden die Ports zu mappen. Leider werden nur einige Ports im Hackintool erkannt, wenn ich einen USB Stick anschlieÙe.

Habe es mit und ohne USBInjectAll.kext probiert, doch das Ergebnis ist immer das Gleiche.

Ich habe im Anhang auf dem Bild die Ports die funktionieren grün markiert und die nicht funktionieren rot.

Hätte vielleicht jemand einen Tipp, wie ich die 4x USB 3.1 Gen 2 und 2x Front USB 3.1 Gen 1 aktivieren kann?

Danke im Voraus!