

MacOS läuft, aber WIFI Chip wird nicht erkannt und iServices funktionieren nicht.

Beitrag von „meddesel“ vom 29. Juli 2021, 12:12

Oh entschuldige!

Auf jedenfall der Kext ist initalisiert aber nicht mal in den Netzwerk Einstellungen wird mit WiFi angezeigt also man kann es unter Big Sur anmachen aber man kann nichts auswählen und wie gesagt wenn man dann in die Einstellungen geht zeigt es Zwei Adapter an einmal Bluetooth und dann Ethernet.

Also kam ich zur konklusion eine echte WiFi Card zu bestellen und reinzutuen worum es sich um eine Broadcam BCM943602CS, es handelt sich hierbei um eine MacBook Pro 13 2015 WiFi und denke auch Bluetooth Card bei mir kommt sie aus Estonia. Aber ich frage mich kann ich einen M.2 Slot dafür verwenden da ich keine PCIE Slots mehr auf meinem kleinen Süßen Asus Strix Z270(i = itx) Motherboard habe. AirDrop und Handoff ist mir relativ wichtig um ehrlich zu sein!

(Also wahre frage ich ob M.2 A/E Key auf einen M.2 A Key passt)

iServices habe ich durch den SMBios Fix reparieren können aber, dadurch hat meine DRM Protection(auch schon davor) einen Hit genommen aber welche ich mit Firefox umgehen kann, danke Dortania. Auch mein Metal Support funktioniert grandios und auch Prozessor Clocks sind perfekt.

Nach dem Update von Catalina auf Big Sur hatte ich USB Probleme welche ich mit dem Ausschalten von XhciPortLimit fixen konnte also danke an die Personen auf Reddit welche das gleiche Problem hatten.