

MacOS läuft, aber WIFI Chip wird nicht erkannt und iServices funktionieren nicht.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 13:08

tjo-wie das ginge, da benötigst du wohl einen slot-adapter. ob die karte im anschluß noch kurz oder lang genug ist-sprich passt- , kann ich die so natürlich nicht sagen.

wenn das bereits vorhandene wifi-bt = intel ist, mußt du den passenden treiber von dem- bzw. den projekten finden und konfigurieren-

ob damit die apfel-features komplett abgedeckt werden?, ich denke noch nicht

lg 😊