

Hackintosh Laptop - Tastatur und Trackpad funktionieren nicht

Beitrag von „LetsGo“ vom 29. Juli 2021, 18:35

Eventuell könntest du auch versuchen mal den SMCSuperIO.kext zu entfernen. Bei meinem Dell Optiplex hat der in Verbindung mit dem SMCDellSensors.kext Probleme verursacht. Ich habe jetzt nur noch Letzteren in Verwendung.

Der Hack lief danach einfach etwas besser (flüssiger).

Eine andere Möglichkeit wäre nur den SMCSuperIO.kext zu verwenden, falls du mit dem SMCDellSensors.kext keine Lüfter Werte bekommst. Aber ich würde halt nicht beide zugleich einbinden. Bei mir war es halt der Fall.