

Dell Latitude Interner Lautsprecher Ausgang Option Fehlt

Beitrag von „grt“ vom 29. Juli 2021, 21:03

hab ich dann auch gesehen... die schreibfinger waren schneller, als die leseaugen...

und zum codec und der id:

das sind die möglichen ids für den codec laut der appleALC-wiki:

Manufacturer	Codec	Layouts	Channels	Sample Rate
Realtek	ALC256/ALC3246	0x100002, layout 5, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 56, 57, 66, 67, 69, 70, 76, 77, 88, 97	13 (10.9)	—
Realtek	ALC257	0x100001, layout 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 56, 57, 66, 67, 69, 70, 76, 77, 88, 97	13 (10.9)	—

leider ziemlich viele....

und die müssen da in deiner config eingetragen werden - eine nach der anderen testen - eintragen, neustart, audio testen, ggf. weitermachen:

Key	Type	Value
▼ NVRAM	Dictionary	(6 items)
▼ Add	Dictionary	(3 items)
▶ 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14	Dictionary	(2 items)
▶ 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102	Dictionary	(1 item)
▼ 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	Dictionary	(5 items)
SystemAudioVolume	Data	<46>
boot-args	String	keepsyms=1 debug=0x10000000 alcid=21
csr-active-config	Data	<00000000>
prev-lang:kbd	Data	<64653a33>
run-efi-updater	String	No
▶ Delete	Dictionary	(0 items)
LegacyEnable	Boolean	NO

bei meinem 5470 passt die 11, ist aber ein anderer codec.