

Dell Latitude Interner Lautsprecher Ausgang Option Fehlt

Beitrag von „Hecatomb“ vom 29. Juli 2021, 21:05

also wenn ich statt der 21 was anderes eingetragen habe, dann steht im Hackintool unten iwie trotzdem noch die 21, aber ich versuche es nochmal

[grt](#) Hab jetzt mehrere Ids versucht und im Hackintool ändert sich nichts...steht immer auf id 21 woran kann das liegen? eventuell an einer der SSDT Dateien ?