

Erledigt

Bootloader hängt bei Big Sur Installation - Thinkpad T530

Beitrag von „grt“ vom 1. August 2021, 13:14

nee... du müsstest in die rohe dsdt vom T530 gucken, die devices (HPET, IPIC und TIMR) mit denen aus deiner dsdt vergleichen. wenn die tatsächlich identisch sind (im detail!!!!!!) und auch die pfade _SB.PCI0.BLA.... übereinstimmen, nur dann könnte der patch vom W540 übernommen werden