

Neuer Hackintosh als Tonstudio Mutterschiff ;)

Beitrag von „Steverayxx“ vom 3. August 2021, 03:10

Hier die Datei mit UAD connected

USB Ports habe ich gemacht

Die Thunderbolt Karte hab ich im Bios deaktiviert, das Problem in Logic und Safari bleibt das Gleiche

Mal funktioniert es zwei Minuten dann wieder nicht

Das Catalina Sicherheitsupdate kann ich nicht installieren, da stürzt der Rechner ab

In Windows läuft die Hardware mit UAD Software und Internet und Graphic Response einwandfrei