

Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „JN25“ vom 6. August 2021, 16:12

~~Das bezweifle ich, da Bluetooth ja zu Hälfte funktioniert (kann Kopfhörer verbinden) nur Datenaustausch geht halt nicht~~

Edit:

~~Habe den BrcmPatchRAM nochmal installiert... aber auch das hat nicht funktioniert~~

~~Unter Windows 10 funktioniert Bluetooth (mit den Bootcamp Treibern)~~

~~Bild vom Systembericht ist mal angehängen.~~

Edit 2.0:

~~Habe nochmal die EFI angehängen. Vielleicht hilft das ja~~

Edit 3.0:

Ich habe mal im Forum etwas gestöbert und habe gesehen das ein anderer das gleiche Problem hatte wie ich. Er konnte es lösen indem er die Intel WLAN Karte ausgebaut hat. Gibt es eine Möglichkeit das Intel WLAN Modul zu deaktivieren? Weil in Windows würde ich das ganz gerne weiter verwenden...

Edit4.0:

Habe jetzt mal um es zu testen das WLAN Modul im Bios deaktiviert. Nun funzt Bluetooth wieder. Also Fehler gefunden. Wie könnte ich das jetzt festlegen das es nur in Mac OS deaktiviert ist? Weil wie gesagt brauche ich das Intel WLAN Modul in Windows