

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „crazycreator“ vom 3. August 2021, 17:56

[JimSalabim](#) Also ich habe 100% deine Konfiguration und kann das mit dem fehlendem internen Sound für Monterey bestätigen.

Unter Big Sur 11.5 (20G71) funktioniert er aber einwandfrei