

OMEN by HP-15 dc0009ns

Beitrag von „griven“ vom 4. August 2021, 22:41

Hast Du beim Eintragen der BT Extensions in die Config.plist auf die richtige Reihenfolge geachtet (Die BrcmFirmwareData muss vor dem BrcmPatchRAM3 stehen in der config)?