

Behringer Xenyx X1622USB Phones Störgeräusche von anderen Ports

Beitrag von „g-force“ vom 6. August 2021, 20:53

Du vermischt da 2 Soundkarten, das ist keine gute Idee. Du mußt Dich von alten Gewohnheiten trennen. Dein Behringer ist nun deine einzige Soundkarte, Du solltest am besten das interne Audio direkt im BIOS deaktivieren. Ab jetzt läuft alles ausschließlich über das Behringer, die Anschlüsse am PC sind tot. Wenn Du das dann überdenkst, wird alles logischer.