

EFI für mich, Radeon RX 580, ASUS Prime B360-PLUS, i5 9400-F

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 9. August 2021, 09:35

Unter MaxKernel die 13.99 entfernen und Networking überall durch 80211 ersetzen.