

Erledigt

Thinkpad E130 OC Install & vieles mehr

Beitrag von „Peam“ vom 11. August 2021, 16:22

[Zitat von Pi88no](#)

Die beiden IntelBluetooth Kexte brachten leider nicht den erhofften Erfolg. 😞 BT lässt sich weiterhin nicht abschalten

[Pi88no](#) puh... Vielleicht müsste man erstmal herausfinden, warum Bluetooth überhaupt ohne die Intel Bluetooth Kexte funktioniert? Aber da kann ich dir wahrscheinlich kaum weiterhelfen



Findet er denn überhaupt BT-Geräte, kannst du dich mit denen auch verbinden?

Fehler aufgrund der Reihenfolge kannst du ausschließen, indem du dir die Kexte anschaust & was die jeweils tun. Wie schon gesagt, bei mir hat der nie was falsch eingetragen. Auf meinem Laptop läuft alles einwandfrei & das immer mit einem OC Snapshot, wenn ich neue Kexte einbinden wollte.

Habe dein Update gerade gelesen: Perfekt, na dann gilt es jetzt wirklich nur noch, dieses blöde Bluetooth Problemchen zu beseitigen...

Falls dir langweilig wird 😊

1. Könntest du noch schauen, ob dein PowerManagement korrekt funktioniert.

Falls nicht, benötigst du die CPUFriend Kext.

<https://github.com/acidanthera/CPUFriend/releases> (hier einfach den Kext einbinden, das war's)

Und zusätzlich noch einen 2. (Data Provider) Kext, der muss mit dem .sh Script (auch im Archiv vorhanden) erstellt werden.

Oder 2., OpenCore auf Release umstellen & die Debugging-Funktionen deaktivieren. Damit startet dein Rechner bestimmt nochmal 10-15 Sekunden schneller. Nach Belieben kann natürlich auch Verbose-Boot deaktiviert und ein schöner Boot-Chime bei jedem Start in macOS abgespielt werden 😊