

USB Boot friert anfangs im Apple Logo ein (8700K, Big Sur 16.5.1)

Beitrag von „hackmac004“ vom 11. August 2021, 21:23

Wenn es tatsächlich am USB liegt, dann wäre es gut, wenn du unter Windows eine USBport.kext mit diesem tool hier erstellst und diese dann in die EFI einbaust.

<https://github.com/USBToolBox/tool>

Seit, ich glaube, 11.3. gibt es sonst bei manchen boards Probleme. Du könntest auch erstmal eine ältere BigSur version installieren.

Hast du alle [Bios settings](#) sorgfältig eingestellt?

edit: Um mehr infos über den Fehler zu erhalten kannst du auch mal die OC Debug version nutzen und dann das Log mal hier hochladen.

<https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/troubleshooting/debug.html#file-swaps>