

USB Boot friert anfangs im Apple Logo ein (8700K, Big Sur 16.5.1)

Beitrag von „tiloprost“ vom 11. August 2021, 21:56

OK, ich schau mir das mit der Debug Version mal an. First time for everything. [BIOS Settings](#) sollten stimmen, sonst käme ich ja gar nicht so weit.

Das mit dem USB Port Mapping ... Aktuell liegen die Teile nur rum, es gibt noch kein Front-USB. Der blaue Anschluss ist halt leer. Macht das nen Unterschied?