

USB Boot friert anfangs im Apple Logo ein (8700K, Big Sur 16.5.1)

Beitrag von „hackmac004“ vom 11. August 2021, 22:06

Was nicht noch vorhanden ist, mappst du einfach nicht. Also kein Problem. Bleib einfach im 15 Portlimit dann sollte es klappen. Ein interner Port zählt = 1Port, USB 2.0 = 1 Port, USB 3.0 = 2 Ports, da der einen USB 2.0 und 3.0 Anteil hat, wobei beide als USB 3 deklariert werden.