

USB Boot friert anfangs im Apple Logo ein (8700K, Big Sur 16.5.1)

Beitrag von „tiloprost“ vom 11. August 2021, 22:14

Hm nee das Log mit der Debug Version ist zwar umfangreicher als das der Release Version, geht aber nur bis zur Anfangsphase. Aber da sind wir ja weit drüber hinaus. Das sollte also nix bringen?

Ich erstell gerade mal einen neuen Stick mit einer älteren Big Sur Version.

EDIT: Nee mit 11.3 oder 11.4 oder was auch immer meine ältere Big Sur Version ist und OC 0.7.0 gehts auch nicht. Gleiches Fehlerbild. Also liegts wohl doch an der Hardware? BIOS ist aktuell. Einstellungen auch OK soweit ich sehen kann. Ich hab 2x M2 Steckplätze. Es macht doch keinen Unterschied welchen man nimmt?