

USB Boot friert anfangs im Apple Logo ein (8700K, Big Sur 16.5.1)

Beitrag von „hackmac004“ vom 11. August 2021, 22:38

Du müsstest eine Version vor 11.3. nehmen, 15.7 würde auch gehen. In der config musst du XhciPortLimit auf True bzw. Yes stellen unter Kernel/Quirks.

Der M.2 Steckplatz sollte keine große Rolle spielen.

Im log file Fehler rauslesen sind andere hier besser drin als ich. Vielleicht schaut sich das jemand mal an.

edit: Tausch mal den OpenHfsPlus.efi gegen den hier. Das musst du dann auch in deiner config unter UEFI/Drivers ändern.