

Erledigt

Thinkpad E130 OC Install & vieles mehr

Beitrag von „Pi88no“ vom 12. August 2021, 17:18

Seit macOS 11.3 funktioniert doch XhciPortLimit nicht mehr, was nach meinem Verständnis dazu führt, dass Ports außerhalb der 15Stk. Marke nicht mehr funktionieren. Genau das war bei mir der Fall. Bei mir waren über 30 Ports offen... irgendwo bei Port 23 lag auch BT (btw. nein, kein Dongel, sondern verbaute Karte). Erst nach dem Port Mapping.. ich meine es sind aktuell so um die 10 Ports... arbeiteten eben auch Komponenten die zuvor ausgegrenzt wurden.

Korrigiert mich, wenn ich da was falsch verstanden habe.

Aber ansonsten, ja... fühlt sich (was das OS angeht) wie ein MacBook an.

