

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Teddy07“ vom 14. August 2021, 14:03

Wir erhalten auf 2 Systemen mit genau derselben Hardware nach dem Aufwachen folgende Fehler:

- entweder reagiert ist die Tastatur und oder Maus nicht mehr

oder

das System macht einen Neustart mit beiliegender Fehlermeldung

Woran kann das liegen?

Hardware: Gigabyte Z390 Designare, Radeon VII 16GB, FENVI FV-T919, 3.6 GHz 8-Core Intel Core i9, 64GB RAM, Apple Tastatur und Maus – BIOS F9i

Anfangs hatten wir diesen Fehler nicht und die Systeme liefen 100% ohne Probleme.