

# HD530 Dual Display

**Beitrag von „RenStad“ vom 14. August 2021, 15:45**

Deine Bios-Einstellungen hast Du gescheckt? Was mir an Deiner Config auf die Schnelle auffällt, dass Du Dich für den iMacPro1.1 entschieden hast. Der wird meist verwendet, wenn du eine zusätzliche Grafik (GPU) verbaut und die interne des Prozessors - so vorhanden - nicht nutzt (im Bios dann deaktiviert) hast. iMac 17.1 sollte zu Deinem Prozessor und der Grafik gut passen. Vielleicht löst das schon dein Problem.